



Nota techniczna

Technical note

01/2020
z dn. 22.10.2020

PL DOTYCZY: DZIAŁANIA PRZEŁĄCZNIKA GAZU

W przypadku pojawienia się nieprawidłowego działania przełącznika gazu (niepożądane dźwięki lub nieprawidłowe świecenie diody MODE), należy wykonać aktualizację sterownika do wersji **Firmware V12**. Po aktualizacji przełącznik będzie działał prawidłowo.

EN REFERS TO: OPERATION OF THE GAS SWITCH

In the event of a malfunction of the gas switch (unwanted sounds or incorrect lighting of the MODE diode), update the controller to **Firmware V12**. After the update, the switch will work properly.

ES RELACIONADO CON: FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE GAS

En el caso de un mal funcionamiento del conmutador de gas (sonidos no deseados o iluminación incorrecta del diodo MODE), actualice el controlador **al firmware V12**. Después de la actualización, el conmutador funcionará correctamente.

RU ОТНОСИТЕЛЬНО: РАБОТА ГАЗОВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

В случае неправильной работы кнопки переключения (системные звуки или неправильные показания диоды MODE) необходимо обновить прошивку блока управления до **версии V12**. После обновления переключатель будет работать исправно.

DE BETREFF: BETRIEB DES GASSCHALTERS

Im Falle einer Fehlfunktion des Gasschalters (unerwünschte Geräusche oder falsche Beleuchtung der MODE-Diode), aktualisieren Sie den Treiber auf die Version **Firmware V12**. Nach dem Update funktioniert der Switch ordnungsgemäß.